

| №№ | № п/п | Наименование | № паспорта | Кол-во, шт. | Масса 1 ед., тн. | Масса, тн. | Кэфф. перевода | Площадь м² |
|----|-------|----------------|---------------|-------------|------------------|------------|----------------|------------|
| 1 | 1 | Стойка ЗС-12 | 12 | 8,0 | 0,1490 | 1,1920 | | |
| 2 | 2 | Стойка ЗС-13 | 36-1, 15-2 | 2,0 | 0,1480 | 0,2960 | | |
| 3 | 3 | Стойка ЗС-14 | 34 | 10,0 | 0,1470 | 1,4700 | | |
| 4 | 4 | Ригель 1Р-6.1 | 71 | 6,0 | 0,1170 | 0,7020 | | |
| 5 | 5 | Стойка Ст1.4 | 67 | 2,0 | 0,2700 | 0,5400 | | |
| 6 | 6 | Стойка Ст1.6 | 23 | 1,0 | 0,2010 | 0,2010 | | |
| 7 | 7 | Стойка Ст1.3 | 67 | 2,0 | 0,2700 | 0,5400 | | |
| 8 | 8 | Стойка Ст1.2 | 68 (п. 3 шт.) | 2,0 | 0,2640 | 0,5280 | | |
| 9 | 9 | Стойка Ст1.7 | 24 | 1,0 | 0,2070 | 0,2070 | | |
| 10 | 10 | Стойка Ст1.1 | 68 | 2,0 | 0,2640 | 0,5280 | | |
| 11 | 11 | Стойка ЗС-14 | 16 | 6,0 | 0,1470 | 0,8820 | | |
| 12 | 12 | Стойка ЗС-15 | 19 | 4,0 | 0,1540 | 0,6160 | | |
| 13 | 13 | Стойка ЗС-16 | 40 | 2,0 | 0,1540 | 0,3080 | | |
| 14 | 14 | Стойка ЗС-19 | 33-1, 17-2 | 2,0 | 0,1490 | 0,2980 | | |
| 15 | 15 | Стойка ЗС-38 | 33-1, 17-2 | 2,0 | 0,1490 | 0,2980 | | |
| 16 | 16 | Стойка ЗС-18 | 36-1, 15-4 | 4,0 | 0,1480 | 0,5920 | | |
| 17 | 17 | Стойка ЗС-14 | 16 | 4,0 | 0,1470 | 0,5880 | | |
| 18 | 18 | Стойка ЗС-16 | 19 | 5,0 | 0,1540 | 0,7700 | | |
| 19 | 19 | Стойка ЗС-15 | 19 | 5,0 | 0,1540 | 0,7700 | | |
| 20 | 20 | Стойка ЗС-39 | 18 | 2,0 | 0,1480 | 0,2960 | | |
| 21 | 21 | Стойка ЗС-30 | 32 | 1,0 | 0,0480 | 0,0480 | | |
| 22 | 22 | Стойка ЗС-34 | 30 | 1,0 | 0,0470 | 0,0470 | | |
| 23 | 23 | Стойка 4С-6 | 57 | 2,0 | 0,0460 | 0,0920 | | |
| 24 | 24 | Стойка 4С-16 | | 52,0 | 0,0050 | 0,2600 | | |
| 25 | 25 | Стойка 4С-17 | | 4,0 | 0,0050 | 0,0200 | | |
| 26 | 26 | Стойка 4С-5 | | 4,0 | 0,1540 | 0,6160 | | |
| 27 | 27 | Стойка 4С-8.3 | | 1,0 | 0,1570 | 0,1570 | | |
| 28 | 28 | Стойка 4С-9 | 59 | 1,0 | 0,1610 | 0,1610 | | |
| 29 | 29 | Стойка 4С-8.4 | | 1,0 | 0,1570 | 0,1570 | | |
| 30 | 30 | Стойка 4С-8.1 | | 1,0 | 0,1590 | 0,1590 | | |
| 31 | 31 | Стойка 4С-28.1 | | 1,0 | 0,1460 | 0,1460 | | |
| 32 | 32 | Стойка 4С-8.2 | | 1,0 | 0,1590 | 0,1590 | | |
| 33 | 33 | Ригель 1Р-4.2 | | 10,0 | 0,0720 | 0,7200 | | |
| 34 | 34 | Ригель 1р-4.2 | | 20,0 | 0,0560 | 1,1200 | | |
| 35 | 35 | Стойка ЗС-28 | | 1,0 | 0,0160 | 0,0160 | | |
| 36 | 36 | Стойка ЗС-25 | | 2,0 | 0,0160 | 0,0320 | | |
| 37 | 37 | Стойка ЗС-29 | | 1,0 | 0,0200 | 0,0200 | | |
| 38 | 38 | Стойка ЗС-24 | | 2,0 | 0,0220 | 0,0440 | | |
| 39 | 39 | Стойка ЗС-27 | | 1,0 | 0,0290 | 0,0290 | | |
| 40 | 40 | Стойка ЗС-26 | | 1,0 | 0,0300 | 0,0300 | | |
| 41 | 1 | Ригель 4Р-82 | | 1,0 | 0,2930 | 0,2930 | | |
| 42 | 2 | Ригель 4Р-83 | | 1,0 | 1,3480 | 1,3480 | | |
| 43 | 3 | Ригель 4Р-83.1 | | 1,0 | 1,3480 | 1,3480 | | |
| 44 | 4 | Ригель 4Р-60.1 | | 1,0 | 1,5790 | 1,5790 | | |
| 45 | 5 | Ригель 4Р-85 | | 1,0 | 0,5670 | 0,5670 | | |
| 46 | 6 | Ригель 4Р-85.1 | | 1,0 | 0,5670 | 0,5670 | | |
| 47 | 7 | Ригель 4Р-55.1 | | 1,0 | 1,5780 | 1,5780 | | |
| 48 | 8 | Ригель 4Р-55 | | 1,0 | 1,5770 | 1,5770 | | |
| 49 | 9 | Ригель 4Р-56.1 | | 1,0 | 1,5800 | 1,5800 | | |
| 50 | 10 | Ригель 4Р-57 | | 1,0 | 1,3670 | 1,3670 | | |
| 51 | 11 | Ригель 4Р-84 | | 1,0 | 1,3480 | 1,3480 | | |
| 52 | 12 | Ригель 4Р-56 | | 2,0 | 1,5820 | 3,1640 | | |
| 53 | 13 | Ригель 4Р-56 | | 1,0 | 1,5800 | 1,5800 | | |
| 54 | 14 | Ригель 4Р-60 | | 1,0 | 1,5790 | 1,5790 | | |
| 55 | 1 | Ригель 4Р-57.1 | | 1,0 | 1,3670 | 1,3670 | | |
| 56 | 2 | Ригель 4Р-59.1 | | 1,0 | 1,5800 | 1,5800 | | |
| 57 | 3 | Ригель 4Р-84.1 | | 1,0 | 1,3480 | 1,3480 | | |
| 58 | 4 | Ригель 4Р-55.1 | | 1,0 | 1,5780 | 1,5780 | | |
| 59 | 5 | Ригель 4Р-55 | | 2,0 | 1,5790 | 3,1580 | | |
| 60 | 6 | Ригель 4Р-54 | | 1,0 | 1,1160 | 1,1160 | | |
| 61 | 7 | Ригель 4Р-53.1 | | 1,0 | 1,3580 | 1,3580 | | |
| 62 | 8 | Ригель 4Р-56.1 | | 1,0 | 1,5800 | 1,5800 | | |
| 63 | 9 | Ригель 4Р-58.1 | | 1,0 | 0,8900 | 0,8900 | | |
| 64 | 10 | Ригель 4Р-58 | | 1,0 | 0,8910 | 0,8910 | | |
| 65 | 11 | Ригель 4Р-53 | | 1,0 | 1,3580 | 1,3580 | | |
| 66 | 12 | Ригель 4Р-54.1 | | 1,0 | 1,1160 | 1,1160 | | |
| 67 | 13 | Ригель 4Р-59 | | 1,0 | 1,5800 | 1,5800 | | |
| 68 | 14 | Ригель 4Р-82.1 | | 1,0 | 0,2930 | 0,2930 | | |
| 69 | 1 | Стойка 4С-30 | 13 | 1,0 | 0,1440 | 0,1440 | | |
| 70 | 2 | Стойка 4С-28 | | 4,0 | 0,1460 | 0,5840 | | |
| 71 | 3 | Стойка 4С-10 | | 1,0 | 0,1600 | 0,1600 | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|-------------------------|----------------|------|--------|--------|--|
| 72 | 4 | Стойка 4С-9 | | 1,0 | 0,1610 | 0,1610 | |
| 73 | 5 | Стойка 4С-28.1 | | 3,0 | 0,1460 | 0,4380 | |
| 74 | 6 | Ригель 3Р-45 | | 2,0 | 0,2740 | 0,5480 | |
| 75 | 7 | Ригель 3Р-22 | 51-2, 22-1 | 3,0 | 0,2470 | 0,7410 | |
| 76 | 8 | Ригель 3Р-23 | 50-2, 21-2 | 4,0 | 0,2740 | 1,0960 | |
| 77 | 9 | Ригель 3Р-37 | 42 | 1,0 | 0,2900 | 0,2900 | |
| 78 | 10 | Ригель 3Р-33 | 44 | 1,0 | 0,2660 | 0,2660 | |
| 79 | 11 | Ригель 3Р-27 | 48 | 1,0 | 0,2730 | 0,2730 | |
| 80 | 12 | Ригель 3Р-25 | 50 | 3,0 | 0,2740 | 0,8220 | |
| 81 | 13 | Ригель 3Р-28 | 47 | 2,0 | 0,2470 | 0,4940 | |
| 82 | 14 | Ригель 3Р-38 | 41 | 2,0 | 0,1410 | 0,2820 | |
| 83 | 15 | Ригель 3Р-43 | 20 | 1,0 | 0,2750 | 0,2750 | |
| 84 | 16 | Ригель 3Р-29 | 46-1,20-2 | 3,0 | 0,2750 | 0,8250 | |
| 85 | 17 | Ригель 3Р-32 | 46-1, 25-6 | 7,0 | 0,2750 | 1,9250 | |
| 86 | 18 | Ригель 3Р-44 | 20 | 1,0 | 0,2750 | 0,2750 | |
| 87 | 19 | Стойка 3С-36 | 33 | 1,0 | 0,1600 | 0,1600 | |
| 88 | 20 | Ригель 3Р-24 | 50 | 5,0 | 0,2740 | 1,3700 | |
| 89 | 21 | Ригель 3Р-26 | 49 | 1,0 | 0,2730 | 0,2730 | |
| 90 | 22 | Ригель 3Р-25 | 21 | 2,0 | 0,2740 | 0,5480 | |
| 91 | 23 | Ригель 3Р-30 | 46 | 1,0 | 0,2730 | 0,2730 | |
| 92 | 24 | Ригель 3Р-31 | 45 | 1,0 | 0,2730 | 0,2730 | |
| 93 | 25 | Ригель 4Р-71 | 62 | 1,0 | 0,2580 | 0,2580 | |
| 94 | 26 | Стойка 1С-4.1 | 72 | 4,0 | 0,2150 | 0,8600 | |
| 95 | 27 | Ригель 4Р-71.1 | 62 | 1,0 | 0,2580 | 0,2580 | |
| 96 | 28 | Ригель 3Р-22 | 22-1 | 1,0 | 0,2470 | 0,2470 | |
| 97 | 29 | Ригель 3Р-28 | 22 | 2,0 | 0,2470 | 0,4940 | |
| 98 | 30 | Стойка 4С-27 | 8 | 2,0 | 0,1440 | 0,2880 | |
| 99 | 31 | Стойка 4С-1 | 60 | 1,0 | 0,1440 | 0,1440 | |
| 100 | 32 | Стойка 4С-26 | | 1,0 | 0,1460 | 0,1460 | |
| 101 | 33 | Стойка 4С-30 | 13 | 1,0 | 0,1440 | 0,1440 | |
| 102 | 34 | Стойка 3С-38 | | 1,0 | 0,1490 | 0,1490 | |
| 103 | 35 | Стойка 3С-16 | | 1,0 | 0,1540 | 0,1540 | |
| 104 | 36 | Стойка 3С-19 | | 1,0 | 0,1490 | 0,1490 | |
| 105 | 37 | Ригель 4Р-1 | 61 | 2,0 | 0,0450 | 0,0900 | |
| 106 | 38 | Ригель 4Р-2 | 61 | 2,0 | 0,1190 | 0,2380 | |
| 107 | 39 | Ригель 4Р-3 | 61 | 2,0 | 0,0970 | 0,1940 | |
| 108 | 40 | Ригель 4Р-4 | 61 | 2,0 | 0,0890 | 0,1780 | |
| 109 | 41 | Ригель 4Р-5 | 61 | 2,0 | 0,1740 | 0,3480 | |
| 110 | 42 | Ригель 4Р-5.1 | 61 | 2,0 | 0,0580 | 0,1160 | |
| 111 | 43 | Ригель 3Р-39 | | 2,0 | 0,0310 | 0,0620 | |
| 112 | 44 | Ригель 3Р-40 | | 1,0 | 0,1590 | 0,1590 | |
| 113 | 45 | Ригель 3Р-41 | | 3,0 | 0,1730 | 0,5190 | |
| 114 | 46 | Ригель 3Р-42 | | 1,0 | 0,1430 | 0,1430 | |
| 115 | 47 | Стойка 4С-20 | | 22,0 | 0,0110 | 0,2420 | |
| 116 | 1 | Ригель Р1.13 | 66-6, 9-6 | 12,0 | 0,0860 | 1,0320 | |
| 117 | 2 | Ригель Р1.12 | 66-9, 9-6 | 15,0 | 0,0860 | 1,2900 | |
| 118 | 3 | Ригель Р1.14 | 65-3, 10-6 | 9,0 | 0,0870 | 0,7830 | |
| 119 | 4 | Ригель Р1.16 | 66-6, 9-6 | 12,0 | 0,0860 | 1,0320 | |
| 120 | 5 | Ригель Р1.15 | 66-9, 9-6 | 15,0 | 0,0860 | 1,2900 | |
| 121 | 6 | Ригель Р1.2 | 10 | 2,0 | 0,0720 | 0,1440 | |
| 122 | 7 | Ригель Р1.5 | 10 | 4,0 | 0,0720 | 0,2880 | |
| 123 | 8 | Ригель Р1.11 | 65 | 1,0 | 0,0720 | 0,0720 | |
| 124 | 9 | Ригель Р1.9 | 66-6, 9-4 | 10,0 | 0,0710 | 0,7100 | |
| 125 | 10 | Ригель Р1.17 | 65-3, 10-6 | 9,0 | 0,0870 | 0,7830 | |
| 126 | 11 | Ригель Р1.8 | 65-1, 10-2 | 3,0 | 0,0720 | 0,2160 | |
| 127 | 12 | Ригель Р1.11 | 65-1, 10-4 | 5,0 | 0,0720 | 0,3600 | |
| 128 | 13 | Ригель Р1.7 | 66-2, 9-2 | 4,0 | 0,0710 | 0,2840 | |
| 129 | 14 | Ригель Р1.3 | 66 | 6,0 | 0,0710 | 0,4260 | |
| 130 | 15 | Ригель Р1.10 | 66-4, 9-4 | 8,0 | 0,0710 | 0,5680 | |
| 131 | 16 | Ригель Р1.6 | 66 | 1,0 | 0,0710 | 0,0710 | |
| 132 | 17 | Стойка фахверка 1СФ-1.1 | 73 | 1,0 | 0,1600 | 0,1600 | |
| 133 | 18 | Стойка фахверка 1СФ-1.4 | 14 | 1,0 | 0,1590 | 0,1590 | |
| 134 | 19 | Стойка фахверка 1СФ-1.2 | 64 | 1,0 | 0,1590 | 0,1590 | |
| 135 | 20 | Стойка фахверка 1СФ-1.3 | 73 | 1,0 | 0,1600 | 0,1600 | |
| 136 | 21 | Стойка 3С-12 | 35 | 2,0 | 0,1490 | 0,2980 | |
| 137 | 22 | Стойка 4С-1 | 60 | 2,0 | 0,1440 | 0,2880 | |
| 138 | 23 | Стойка 3С-14 | 16 | 2,0 | 0,1470 | 0,2940 | |
| 139 | 24 | Стойка 3С-4 | | 1,0 | 0,1580 | 0,1580 | |
| 140 | 25 | Стойка 3С-15 | 40 | 2,0 | 0,1540 | 0,3080 | |
| 141 | 26 | Стойка 3С-7 | 36 | 1,0 | 0,1590 | 0,1590 | |
| 142 | 27 | Стойка 3С-4 | 37 (п. 15 шт.) | 9,0 | 0,1580 | 1,4220 | |
| 143 | 28 | Стойка 4С-15 | 58 | 1,0 | 0,1440 | 0,1440 | |
| 144 | 29 | Стойка 3С-3 | 38 | 1,0 | 0,1590 | 0,1590 | |
| 145 | 30 | Стойка 4С-15.1 | 58 | 1,0 | 0,1440 | 0,1440 | |
| 146 | 31 | Стойка 3С-5 | 38 | 1,0 | 0,1590 | 0,1590 | |
| 147 | 32 | Стойка 3С-9 | 37 | 1,0 | 0,1290 | 0,1290 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|-------------------------|---------------|------|--------|--------|--|
| 148 | 33 | Стойка 3С-8 | 36 | 1,0 | 0,1300 | 0,1300 | |
| 149 | 34 | Стойка 4С-27 | 8 | 4,0 | 0,1440 | 0,5760 | |
| 150 | 35 | Стойка 4С30 | | 1,0 | 0,1440 | 0,1440 | |
| 151 | 36 | Стойка 3С-14 | 16-3 | 4,0 | 0,1470 | 0,5880 | |
| 152 | 37 | Стойка 3С-12 | 35 | 1,0 | 0,1490 | 0,1490 | |
| 153 | 38 | Стойка фахверка 1СФ-1.4 | 14 | 1,0 | 0,1590 | 0,1590 | |
| 154 | 39 | Ригель 4Р-9 | | 6,0 | 0,0300 | 0,1800 | |
| 155 | 40 | Ригель 4Р-7 | | 6,0 | 0,0350 | 0,2100 | |
| 156 | 41 | Ригель 3Р-1 | | 16,0 | 0,0180 | 0,2880 | |
| 157 | 42 | Ригель 4Р-19 | 70 | 2,0 | 0,0190 | 0,0380 | |
| 158 | 43 | Ригель 3Р-21 | 52 | 1,0 | 0,0220 | 0,0220 | |
| 159 | 44 | Ригель 3Р-20 | 53 | 1,0 | 0,0220 | 0,0220 | |
| 160 | 45 | Ригель 3Р-19 | 53 | 1,0 | 0,0230 | 0,0230 | |
| 161 | 46 | Ригель 4Р-21 | | 2,0 | 0,0240 | 0,0480 | |
| 162 | 47 | Ригель 3Р-3 | | 12,0 | 0,0230 | 0,2760 | |
| 163 | 48 | Ригель 4Р-77 | | 2,0 | 0,0190 | 0,0380 | |
| 164 | 49 | Ригель 4Р-75 | | 2,0 | 0,0190 | 0,0380 | |
| 165 | 50 | Стойка 4С-11 | | 4,0 | 0,1050 | 0,4200 | |
| 166 | 1 | Ригель 4Р-56 | | 1,0 | 1,5800 | 1,5800 | |
| 167 | 2 | Ригель 4Р-46.1 | | 4,0 | 0,0850 | 0,3400 | |
| 168 | 3 | Ригель 4Р-44.1 | | 4,0 | 0,0790 | 0,3160 | |
| 169 | 4 | Ригель 4Р-44 | | 4,0 | 0,0770 | 0,3080 | |
| 170 | 5 | Стойка 4С-8 | 60 (п. 8 шт.) | 4,0 | 0,1570 | 0,6280 | |
| 171 | 6 | Стойка 4С-29 | 11 | 3,0 | 0,1430 | 0,4290 | |
| 172 | 7 | Стойка 4С-27 | 8 | 1,0 | 0,1440 | 0,1440 | |
| 173 | 8 | Стойка 4С-3 | | 1,0 | 0,1900 | 0,1900 | |
| 174 | 9 | Стойка 4С-7 | | 1,0 | 0,2010 | 0,2010 | |
| 175 | 10 | Стойка 4С-7.1 | | 1,0 | 0,2010 | 0,2010 | |
| 176 | 11 | Стойка 4С-13 | | 10,0 | 0,1500 | 1,5000 | |
| 177 | 12 | Стойка 4С-12 | | 1,0 | 0,1810 | 0,1810 | |
| 178 | 13 | Стойка 4С-12.1 | | 1,0 | 0,1810 | 0,1810 | |
| 179 | 14 | Стойка 4С-13 | | 2,0 | 0,1500 | 0,3000 | |
| 180 | 15 | Стойка 4С-3.1 | | 1,0 | 0,1990 | 0,1990 | |
| 181 | 16 | Стойка 4С-4 | | 2,0 | 0,1640 | 0,3280 | |
| 182 | 17 | Ригель 4Р-22.2 | | 8,0 | 0,0900 | 0,7200 | |
| 183 | 18 | Ригель 4Р-22.1 | | 8,0 | 0,0900 | 0,7200 | |
| 184 | 19 | Ригель 4Р-22.4 | | 4,0 | 0,0890 | 0,3560 | |
| 185 | 20 | Ригель 4Р-22.3 | | 4,0 | 0,0890 | 0,3560 | |
| 186 | 21 | Стойка 4С-13 | | 6,0 | 0,1500 | 0,9000 | |
| 187 | 22 | Стойка 4С-4 | | 6,0 | 0,1640 | 0,9840 | |
| 188 | 23 | Стойка 1С-4.2 | | 8,0 | 0,3430 | 2,7440 | |
| 189 | 24 | Ригель 4Р-45 | | 2,0 | 0,0660 | 0,1320 | |
| 190 | 25 | Ригель 4Р-51.1 | | 3,0 | 0,0650 | 0,1950 | |
| 191 | 26 | Ригель 4Р-52 | | 3,0 | 0,0650 | 0,1950 | |
| 192 | 27 | Ригель 4Р-48 | | 1,0 | 0,0650 | 0,0650 | |
| 193 | 28 | Ригель 4Р-38 | | 1,0 | 0,0680 | 0,0680 | |
| 194 | 29 | Ригель 4Р-47.1 | | 1,0 | 0,0630 | 0,0630 | |
| 195 | 30 | Ригель 4Р-47 | | 1,0 | 0,0630 | 0,0630 | |
| 196 | 31 | Ригель 4Р-51 | | 3,0 | 0,0650 | 0,1950 | |
| 197 | 32 | Ригель 4Р-48.1 | | 1,0 | 0,0650 | 0,0650 | |
| 198 | 33 | Ригель 4Р-39.1 | | 1,0 | 0,0860 | 0,0860 | |
| 199 | 34 | Ригель 4Р-32 | | 1,0 | 0,0850 | 0,0850 | |
| 200 | 35 | Ригель 4Р-46 | | 4,0 | 0,0850 | 0,3400 | |
| 201 | 36 | Ригель 4Р-32.1 | | 1,0 | 0,0850 | 0,0850 | |
| 202 | 37 | Ригель 4Р-30 | | 1,0 | 0,0800 | 0,0800 | |
| 203 | 38 | Ригель 4Р -37 | | 1,0 | 0,0810 | 0,0810 | |
| 204 | 39 | Ригель 4Р-39 | | 1,0 | 0,0890 | 0,0890 | |
| 205 | 40 | Ригель 4Р-30.1 | | 1,0 | 0,0800 | 0,0800 | |
| 206 | 41 | Ригель 4Р-37 .1 | | 1,0 | 0,0850 | 0,0850 | |
| 207 | 42 | Ригель 4Р-43 | | 3,0 | 0,0430 | 0,1290 | |
| 208 | 43 | Ригель 4Р-28.1 | | 1,0 | 0,0450 | 0,0450 | |
| 209 | 44 | Ригель 4Р-42 | | 4,0 | 0,0430 | 0,1720 | |
| 210 | 45 | Ригель 4Р-35 | | 1,0 | 0,0450 | 0,0450 | |
| 211 | 46 | Ригель 4Р-27.1 | | 1,0 | 0,0450 | 0,0450 | |
| 212 | 47 | Ригель 4Р-43.1 | | 4,0 | 0,0430 | 0,1720 | |
| 213 | 48 | Ригель 4Р-34 | | 1,0 | 0,0450 | 0,0450 | |
| 214 | 49 | Стойка 4С-23.3 | | 4,0 | 0,0110 | 0,0440 | |
| 215 | 50 | Стойка 4С-22 | | 21,0 | 0,0110 | 0,2310 | |
| 216 | 51 | Стойка 4С-19 | | 2,0 | 0,0110 | 0,0220 | |
| 217 | 52 | Стойка 4С-22.1 | | 1,0 | 0,0120 | 0,0120 | |
| 218 | 53 | Стойка 4С-17 | | 2,0 | 0,0050 | 0,0100 | |
| 219 | 54 | Стойка 4С-18 | | 16,0 | 0,0070 | 0,1120 | |
| 220 | 55 | Стойка 4С-23.1 | | 16,0 | 0,0080 | 0,1280 | |
| 221 | 56 | Стойка 4С-23.2 | | 24,0 | 0,0080 | 0,1920 | |
| 222 | 57 | Ригель 1Р-4.2g | | 2,0 | 0,0520 | 0,1040 | |
| 223 | 58 | Ригель 4Р-25 | | 2,0 | 0,0580 | 0,1160 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-------------------------|----------------|--|------|--------|--------|--|--|
| 224 | 59 | Ригель 4Р-50.1 | | | 1,0 | 0,0550 | 0,0550 | | |
| 225 | 60 | Ригель 4Р-49.1 | | | 4,0 | 0,0560 | 0,2240 | | |
| 226 | 61 | Ригель 4Р-49 | | | 4,0 | 0,0560 | 0,2240 | | |
| 227 | 62 | Ригель 4Р-50 | | | 1,0 | 0,0550 | 0,0550 | | |
| 228 | 1 | Стойка 4С-1 | 60 | | 2,0 | 1,1440 | 2,2880 | | |
| 229 | 2 | Стойка 4С-29 | 11 | | 27,0 | 0,1430 | 3,8610 | | |
| 230 | 3 | Стойка 4С-27 | 8 | | 3,0 | 0,1440 | 0,4320 | | |
| 231 | 4 | Стойка 3С-37 | 33 | | 1,0 | 0,1600 | 0,1600 | | |
| 232 | 5 | Стойка фахверка 1СФ-1.2 | 14 | | 2,0 | 0,1590 | 0,3180 | | |
| 233 | 6 | Стойка 4С-26 | 4 | | 2,0 | 0,1460 | 0,2920 | | |
| 234 | 7 | Стойка фахверка 1СФ-1.4 | 64 | | 1,0 | 0,1590 | 0,1590 | | |
| 235 | 8 | Ригель 4Р-10 | 70-2, 2-8 | | 10,0 | 0,0530 | 0,5300 | | |
| 236 | 9 | Ригель 4Р-13 | 63 | | 4,0 | 0,0630 | 0,2520 | | |
| 237 | 10 | Ригель 4Р-22 | 63-4, 5-4 | | 8,0 | 0,0630 | 0,5040 | | |
| 238 | 11 | Ригель 4Р-24 | 70 | | 2,0 | 0,0620 | 0,1240 | | |
| 239 | 12 | Ригель 4Р-23 | 63 | | 4,0 | 0,0590 | 0,2360 | | |
| 240 | 13 | Ригель 4Р-13 | 1-4 | | 5,0 | 0,0630 | 0,3150 | | |
| 241 | 14 | Ригель 3Р-15 | 55 | | 1,0 | 0,0430 | 0,0430 | | |
| 242 | 15 | Ригель 4Р-6 | 70 | | 2,0 | 0,0380 | 0,0760 | | |
| 243 | 16 | Ригель 4Р-20 | 70 | | 2,0 | 0,0380 | 0,0760 | | |
| 244 | 17 | Ригель Р1.4 | 66-4, 9-4 | | 8,0 | 0,0710 | 0,5680 | | |
| 245 | 18 | Ригель Р1.6 | 66-2 | | 4,0 | 0,0710 | 0,2840 | | |
| 246 | 19 | Ригель Р1 | 66-3, 9-2 | | 5,0 | 0,0710 | 0,3550 | | |
| 247 | 20 | Ригель Р1.3 | 9 | | 4,0 | 0,0710 | 0,2840 | | |
| 248 | 21 | Ригель Р1.1 | 66-2, 9-2 | | 4,0 | 0,0710 | 0,2840 | | |
| 249 | 22 | Ригель Р1.2 | 65 | | 1,0 | 0,0720 | 0,0720 | | |
| 250 | 23 | Ригель Р1.5 | 65 | | 2,0 | 0,0720 | 0,1440 | | |
| 251 | 24 | Стойка Ст1.5 | | | 3,0 | 0,2010 | 0,6030 | | |
| 252 | 25 | Стойка Ст1.6 | | | 3,0 | 0,2010 | 0,6030 | | |
| 253 | 26 | Стойка Ст1.7 | | | 3,0 | 0,2070 | 0,6210 | | |
| 254 | 27 | Стойка 4С-1 | 60 | | 1,0 | 0,1440 | 0,1440 | | |
| 255 | 28 | Стойка 4С-27 | 8 | | 2,0 | 0,1440 | 0,2880 | | |
| 256 | 29 | Стойка 4С30 | | | 1,0 | 0,1440 | 0,1440 | | |
| 257 | 30 | Стойка 4С-8 | 60 (п. 8 шт.) | | 2,0 | 0,1570 | 0,3140 | | |
| 258 | 31 | Стойка 3С-12 | 35 | | 1,0 | 0,1490 | 0,1490 | | |
| 259 | 32 | Стойка 3С-18 | 36 | | 1,0 | 0,1480 | 0,1480 | | |
| 260 | 33 | Стойка 3С-14 | 16 | | 1,0 | 0,1470 | 0,1470 | | |
| 261 | 34 | Стойка 3С-16 | 19-2 | | 1,0 | 0,1540 | 0,1540 | | |
| 262 | 35 | Стойка 3С-32 | 30 | | 1,0 | 0,0940 | 0,0940 | | |
| 263 | 36 | Стойка 3С-35 | 30 | | 1,0 | 0,0940 | 0,0940 | | |
| 264 | 37 | Стойка 3С-2 | 39 | | 2,0 | 0,0990 | 0,1980 | | |
| 265 | 38 | Ригель 3Р-9 | 7 | | 12,0 | 0,0460 | 0,5520 | | |
| 266 | 39 | Ригель 4Р-11 | 70-2 | | 10,0 | 0,0450 | 0,4500 | | |
| 267 | 40 | Ригель 3Р-8 | 6 | | 2,0 | 0,0490 | 0,0980 | | |
| 268 | 41 | Ригель 3Р-7 | 55 | | 2,0 | 0,0480 | 0,0960 | | |
| 269 | 42 | Ригель 3Р-11 | 7 | | 10,0 | 0,0460 | 0,4600 | | |
| 270 | 43 | Ригель 3Р-7 | 6 | | 4,0 | 0,0480 | 0,1920 | | |
| 271 | 44 | Ригель 3Р-10 | 7 | | 6,0 | 0,0450 | 0,2700 | | |
| 272 | 45 | Ригель 4Р-73 | 3 | | 8,0 | 0,0460 | 0,3680 | | |
| 273 | 46 | Ригель 3Р-39 | | | 2,0 | 0,0310 | 0,0620 | | |
| 274 | 47 | Ригель 1Р-4.1 | 70 | | 54,0 | 0,0460 | 2,4840 | | |
| 275 | 1 | Ригель 1Р-5.1 | | | 3,0 | 0,2610 | 0,7830 | | |
| 276 | 2 | Ригель 1Р-5.2 | | | 4,0 | 0,3560 | 1,4240 | | |
| 277 | 3 | Ригель 1Р-5.3 | | | 3,0 | 0,3610 | 1,0830 | | |
| 278 | 4 | Ригель 1Р-5.4 | | | 4,0 | 0,2570 | 1,0280 | | |
| 279 | 5 | Ригель 4Р-12 | 70-2, 2-8 | | 10,0 | 0,0570 | 0,5700 | | |
| 280 | 6 | Ригель 3Р-46 | | | 2,0 | 0,2740 | 0,5480 | | |
| 281 | 7 | Ригель 4Р-14 | 63 | | 4,0 | 0,0580 | 0,2320 | | |
| 282 | 8 | Ригель 4Р-23 | 5 | | 4,0 | 0,0590 | 0,2360 | | |
| 283 | 9 | Ригель 3Р-9 | 56 (п. 12 шт.) | | 4,0 | 0,0460 | 0,1840 | | |
| 284 | 10 | Ригель 3Р-12 | 7 | | 4,0 | 0,0460 | 0,1840 | | |
| 285 | 11 | Ригель 3Р-4 | | | 8,0 | 0,0460 | 0,3680 | | |
| 286 | 12 | Ригель 3Р-5 | 6 | | 4,0 | 0,0460 | 0,1840 | | |
| 287 | 13 | Ригель 3Р-8 | 55 | | 2,0 | 0,0490 | 0,0980 | | |
| 288 | 14 | Ригель 3Р-13 | 56-1, 7-4 | | 4,0 | 0,0430 | 0,1720 | | |
| 289 | 15 | Ригель 3Р-10 | 7 | | 6,0 | 0,0450 | 0,2700 | | |
| 290 | 16 | Ригель 4Р-72 | 70 | | 2,0 | 0,0390 | 0,0780 | | |
| 291 | 17 | Ригель 3Р-11 | 56 | | 16,0 | 0,0460 | 0,7360 | | |
| 292 | 18 | Ригель 3Р-10 | 56 | | 15,0 | 0,0450 | 0,6750 | | |
| 293 | 19 | Ригель 3Р-14 | 55 | | 1,0 | 0,0460 | 0,0460 | | |
| 294 | 20 | Ригель 3Р-4 | 55-1, 6-8 | | 9,0 | 0,0460 | 0,4140 | | |
| 295 | 21 | Ригель 4Р-81 | 3 | | 8,0 | 0,0450 | 0,3600 | | |
| 296 | 22 | Ригель 3Р-12 | 56 | | 6,0 | 0,0460 | 0,2760 | | |
| 297 | 23 | Ригель 3Р-6 | 55 | | 1,0 | 0,0460 | 0,0460 | | |
| 298 | 24 | Ригель 3Р-5 | 54 | | 1,0 | 0,0460 | 0,0460 | | |
| 299 | 25 | Ригель 3Р-11 | 7 | | 6,0 | 0,0460 | 0,2760 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--------------------------|----------------|------|--------|--------|--|--|
| 300 | 26 | Ригель 3Р-9 | 56 (п. 12 шт.) | 6,0 | 0,0460 | 0,2760 | | |
| 301 | 27 | Ригель 3Р-8 | 6 | 2,0 | 0,0490 | 0,0980 | | |
| 302 | 28 | Ригель 4Р-16 | 70-12, 2-12 | 24,0 | 0,0270 | 0,6480 | | |
| 303 | 29 | Ригель 4Р-15 | 70-12, 2-12 | 24,0 | 0,0290 | 0,6960 | | |
| 304 | 30 | Ригель 4Р-9 | 2 | 20,0 | 0,0300 | 0,6000 | | |
| 305 | 31 | Ригель 3Р-2 | 56 | 8,0 | 0,0300 | 0,2400 | | |
| 306 | 32 | Ригель 4Р-18 | 70 | 2,0 | 0,0300 | 0,0600 | | |
| 307 | 33 | Ригель 4Р-8 | 70 | 2,0 | 0,0260 | 0,0520 | | |
| 308 | 34 | Ригель 3Р-3 | 7 | 16,0 | 0,0230 | 0,3680 | | |
| 309 | 35 | Ригель 4Р-9 | 70 | 6,0 | 0,0300 | 0,1800 | | |
| 310 | 36 | Ригель 4Р-7 | 70 | 6,0 | 0,0350 | 0,2100 | | |
| 311 | 37 | Ригель 3Р-1 | 56-8, 7-8 | 16,0 | 0,0180 | 0,2880 | | |
| 312 | 38 | Ригель 4Р- 19 | | 2,0 | 0,0190 | 0,0380 | | |
| 313 | 39 | Ригель 3Р-21 | | 1,0 | 0,0220 | 0,0220 | | |
| 314 | 40 | Ригель 3Р-20 | | 1,0 | 0,0220 | 0,0220 | | |
| 315 | 41 | Ригель 3Р-19 | | 1,0 | 0,0230 | 0,0230 | | |
| 316 | 42 | Ригель 4Р-21 | 70 | 2,0 | 0,0240 | 0,0480 | | |
| 317 | 43 | Ригель 3Р-3 | 56 | 12,0 | 0,0230 | 0,2760 | | |
| 318 | 44 | Ригель 4Р-77 | 3 | 2,0 | 0,0190 | 0,0380 | | |
| 319 | 45 | Ригель 4Р-75 | 3 | 2,0 | 0,0190 | 0,0380 | | |
| 320 | 46 | Ригель 4Р-17 | 70-12, 2-12 | 24,0 | 0,0120 | 0,2880 | | |
| 321 | 47 | Стойка 3С-10 | | 4,0 | 0,0370 | 0,1480 | | |
| 322 | 48 | Ригель 4Р-72 | 2 | 8,0 | 0,0390 | 0,3120 | | |
| 323 | 49 | Ригель 4Р-74 | 3 | 2,0 | 0,0340 | 0,0680 | | |
| 324 | 50 | Ригель 4Р-76 | 3 | 2,0 | 0,0340 | 0,0680 | | |
| 325 | 51 | Ригель 3Р-2 | 7 | 8,0 | 0,0300 | 0,2400 | | |
| 326 | 52 | Ригель 1РД-1 | | 4,0 | 0,2690 | 1,0760 | | |
| 327 | 53 | Ригель 1РД-2 | | 4,0 | 0,2690 | 1,0760 | | |
| 328 | 54 | Ригель 4Р-45 | | 2,0 | 0,0660 | 0,1320 | | |
| 329 | 55 | Ригель 4Р-38.1 | | 1,0 | 0,0680 | 0,0680 | | |
| 330 | 56 | Ригель 4Р-31.1 | | 1,0 | 0,0680 | 0,0680 | | |
| 331 | 57 | Ригель 4Р-31 | | 1,0 | 0,0680 | 0,0680 | | |
| 332 | 58 | Ригель 4Р-45.1 | | 4,0 | 0,0650 | 0,2600 | | |
| 333 | 59 | Ригель 4Р-52.1 | | 3,0 | 0,0650 | 0,1950 | | |
| 334 | 60 | Ригель 4Р-33.1 | | 1,0 | 0,0380 | 0,0380 | | |
| 335 | 61 | Ригель 4Р-26.1 | | 1,0 | 0,0380 | 0,0380 | | |
| 336 | 62 | Ригель 4Р-40 | | 8,0 | 0,0350 | 0,2800 | | |
| 337 | 63 | Ригель 4Р-26 | | 1,0 | 0,0380 | 0,0380 | | |
| 338 | 64 | Ригель 4Р-33 | | 1,0 | 0,0380 | 0,0380 | | |
| 339 | 65 | Ригель 4Р-41 | | 4,0 | 0,0430 | 0,1720 | | |
| 340 | 66 | Ригель 4Р-41.1 | | 1,0 | 0,0430 | 0,0430 | | |
| 341 | 67 | Ригель 4Р-42.1 | | 4,0 | 0,0430 | 0,1720 | | |
| 342 | 68 | Ригель 4Р-34.1 | | 1,0 | 0,0450 | 0,0450 | | |
| 343 | 69 | Ригель 4Р-35.1 | | 1,0 | 0,0450 | 0,0450 | | |
| 344 | 70 | Ригель 4Р-43 | | 1,0 | 0,0430 | 0,0430 | | |
| 345 | 71 | Ригель 4Р-29.1 | | 1,0 | 0,0450 | 0,0450 | | |
| 346 | 72 | Ригель 4Р-43.1 | | 3,0 | 0,0430 | 0,1290 | | |
| 347 | 73 | Ригель 4Р-41.1 | | 3,0 | 0,0430 | 0,1290 | | |
| 348 | 74 | Ригель 4Р-36.1 | | 1,0 | 0,0460 | 0,0460 | | |
| 349 | 75 | Ригель 4Р-29 | | 1,0 | 0,0450 | 0,0450 | | |
| 350 | 76 | Ригель 4Р-36 | | 1,0 | 0,0460 | 0,0460 | | |
| 351 | 77 | Ригель 4Р-28 | | 1,0 | 0,0450 | 0,0450 | | |
| 352 | 78 | Ригель 4Р-27 | | 1,0 | 0,0450 | 0,0450 | | |
| 353 | 1 | Ригель 4Р-55.1 | | 1,0 | 1,6400 | 1,6400 | | |
| 354 | 2 | Ригель 3Р-36 | 43 | 1,0 | 0,0960 | 0,0960 | | |
| 355 | 3 | Монтажная деталь 3МДП-1 | | 22,0 | 0,0170 | 0,3740 | | |
| 356 | 4 | Монтажная деталь 4МДП-1 | | 2,0 | 0,0080 | 0,0160 | | |
| 357 | 5 | Монтажная деталь 4МДП-2 | | 26,0 | 0,0110 | 0,2860 | | |
| 358 | 6 | Монтажная деталь 4МДП-3 | | 2,0 | 0,0110 | 0,0220 | | |
| 359 | 7 | Монтажная деталь 4МДП-4 | | 2,0 | 0,0100 | 0,0200 | | |
| 360 | 8 | Монтажная деталь 4МДП-5 | | 2,0 | 0,0100 | 0,0200 | | |
| 361 | 9 | Монтажная деталь 4МДП-6 | | 2,0 | 0,0100 | 0,0200 | | |
| 362 | 10 | Монтажная деталь 4МДП-9 | | 4,0 | 0,0050 | 0,0200 | | |
| 363 | 11 | Монтажная деталь 4МДП-10 | | 20,0 | 0,0070 | 0,1400 | | |
| 364 | 12 | Монтажная деталь 4МДП-11 | | 2,0 | 0,0070 | 0,0140 | | |
| 365 | 13 | Стойка Ст1.3 | 67 | 1,0 | 0,2800 | 0,2800 | | |
| 366 | 14 | Стойка Ст1.4 | 67 | 1,0 | 0,0270 | 0,0270 | | |
| 367 | 15 | Стойка Ст1.8 | 24 | 1,0 | 0,2070 | 0,2070 | | |
| 368 | 16 | Стойка Ст1.1 | 68 | 1,0 | 0,2640 | 0,2640 | | |
| 369 | 17 | Стойка Ст1.5 | 23 | 3,0 | 0,2010 | 0,6030 | | |
| 370 | 18 | Стойка Ст1.7 | 24 | 2,0 | 0,2070 | 0,4140 | | |
| 371 | 19 | Стойка Ст1.8 | 24-2 | 5,0 | 0,2600 | 1,3000 | | |
| 372 | 20 | Стойка Ст1.6 | 23 | 2,0 | 0,2500 | 0,5000 | | |
| 373 | 21 | Стойка 3С-31 | 31 | 2,0 | 0,0970 | 0,1940 | | |
| 374 | 22 | Ригель 1Р-10 | | 18,0 | 0,0430 | 0,7740 | | |
| 375 | 23 | Стойка 4С-19 | | 22,0 | 0,0110 | 0,2420 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--------------|--|----------------|--------|-----------------|--|--|
| 376 | 24 | Стойка 4С-21 | | 22,0 | 0,0090 | 0,1980 | | |
| 377 | 25 | Ригель РФ1 | | 4,0 | 0,0560 | 0,2240 | | |
| 378 | 26 | Ригель РФ2 | | 10,0 | 0,0570 | 0,5700 | | |
| 379 | 27 | Ригель РФ3 | | 5,0 | 0,0410 | 0,2050 | | |
| 380 | 28 | Ригель РФ4 | | 3,0 | 0,0310 | 0,0930 | | |
| 381 | 29 | Ригель РФ5 | | 1,0 | 0,0560 | 0,0560 | | |
| 382 | 30 | Ригель РФ6 | | 1,0 | 0,0310 | 0,0310 | | |
| | | ИТОГО | | 1 576,0 | | 156,7840 | | |